



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. İhlamur Bul. AĞAOĞLU  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Euro Motors Italia

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">COD 4131.0311 - MOT 101M 50150/10</a>	Moteur
<a href="#">103B-2025/3Q</a>	Moteur
<a href="#">103B 50110/6Q</a>	Moteur
<a href="#">31200103</a>	Moteur
<a href="#">103B-5080/2Q</a>	Moteur
<a href="#">103M-50185/4Q</a>	Moteur
<a href="#">104B-3045/1Q</a>	Moteur
<a href="#">COD 4137.1201 - MOT 104B 5060/1Q</a>	Electric motor
<a href="#">105B-4045/2Q</a>	moteur
<a href="#">106B-50110/13Q</a>	Moteur
<a href="#">106B-5085/1Q</a>	moteur
<a href="#">123B-60420/2</a>	Moteur
<a href="#">123B 80600/5</a>	Moteur
<a href="#">4150.1002</a>	moteur
<a href="#">52AV-2001/11</a>	Ventilateur
<a href="#">31070009</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">5-82CE-3016</a>	MOTOR
<a href="#">5-82CE-4025</a>	Moteur
<a href="#">82-1305</a>	Moteur
<a href="#">5-82CE-2010 (EMI Motors)</a>	Moteur
<a href="#">82.2010/130 *4110.3446*</a>	moteur
<a href="#">82-3016/12</a>	MOTEUR
<a href="#">82E-2011</a>	Moteur
<a href="#">83B-2516/8</a>	Moteur
<a href="#">83B-3025/2</a>	Moteur
<a href="#">0692009613</a>	moteur
<a href="#">83B-4040/1</a>	Moteur
<a href="#">A83M-3025/1 (dont have anymore)</a>	Moteur
<a href="#">A83B-3017/2 *4127.0216*</a>	Motor, 230-240V, 50/60Hz, 0.30A, 17/66W, 1100 min
<a href="#">A83B-3025/1</a>	moteur
<a href="#">A83B-4027/2</a>	Moteur
<a href="#">83B-4040/2 *4130.3804*</a>	Moteur
<a href="#">A83B-4050/3</a>	Moteur
<a href="#">A83M-3025/1</a>	moteur
<a href="#">82UL-3016/25</a>	moteur
<a href="#">FC83M-2017/3</a>	du moteur

Produit	Description
<a href="#">FC83M-2025/2</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83M-2025/4</a>	Ventilateur
<a href="#">GMV FC83B-4027/1</a>	moto ventilateur
<a href="#">FC83M-2025/2 4141.1024</a>	Ventilateur
<a href="#">FC83M-2012/4</a>	Ventilateur
<a href="#">4141.1024 - FC83M 2025/2</a>	Ventilateur
<a href="#">83-2025/01</a>	MOTEUR
<a href="#">4135.0011</a>	Transformateurs
<a href="#">A83M-3035/2</a>	Moteur
<a href="#">52AV-2001 (EMI Motors)</a>	MOTOVENTILATEUR
<a href="#">106B-50110/20Q</a>	Moteur
<a href="#">106B- 50110/2Q</a>	220 V, 50 Hz, 1,29 A — 113/300W
<a href="#">106B-50110/25Q *4137.1313*</a>	Moteur
<a href="#">106B-4080/7Q</a>	Moteur
<a href="#">106B-50110/7Q</a>	Moteur
<a href="#">A83B-4040/2</a>	MOTEUR
<a href="#">GMV FC83B-4030/1 *4141.1255*</a>	Ventilateur
<a href="#">FC103B-50100/4 OEM</a>	trio
<a href="#">FC83M-2025/2 ( 10 pcs)</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">4136.6002 123B-60420/2</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">104B-3065/3Q</a>	Moteur d'unité FCU AC pour Guest Floor
<a href="#">103B-50185/8Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82-1305 /97</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">MOT 103B 2025/3Q</a>	Pièces moteur
<a href="#">Capacitor 2,5 mf</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">101T-30145</a>	Moteur
<a href="#">GMV FC123B-80600/7</a>	moteur
<a href="#">4137.1295</a>	MOTEUR
<a href="#">FC83M 2025/2 (cod 4141.1024)</a>	VENTILATEURS CENTRIFUGES POUR VENTILATEURS
<a href="#">82 4025/5</a>	moteur
<a href="#">83-2025/01 for FC83M-2025/2</a>	Pièce de rechange de moteurs EMI
<a href="#">MOT 104B 3060/1Q</a>	Moteur
<a href="#">FC83M-2012/5 special product</a>	Ventilateur
<a href="#">B106B-50110/13Q</a>	Moteur
<a href="#">A83B-2015</a>	Moteur spécifique à l'évaporateur
<a href="#">A83M-2525</a>	Moteur de ventilo-bobine
<a href="#">120FB125/3V</a>	moteur
<a href="#">83M-3-4015/01</a>	moteur
<a href="#">103M-3030/1 (4131.1703)</a>	moteur
<a href="#">52A-2001/5</a>	Moteur
<a href="#">103B-50185/1</a>	Moteur
<a href="#">106B-5085/9Q</a>	moteur
<a href="#">4136.8005 (123B 80600/5) old code/ 123B-80600/17 new code</a>	moteur
<a href="#">52A-2001/03</a>	Moteur de ventilateur

Produit	Description
<a href="#">MOT 104M 50110/1Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">83B-2018/2</a>	MOTEUR VENTILO-CONVECTEUR À DOUBLE ARBRE
<a href="#">FC83M 2015/13</a>	Ventilateur
<a href="#">C5-82CE-1305</a>	moteur
<a href="#">4127.0217 – A83B 3030/5</a>	MOTEUR
<a href="#">Mod. 60/70</a>	EMI FANDECK
<a href="#">101M-40120/R 4131.0221</a>	Moteur
<a href="#">133 X 176</a>	Fan
<a href="#">104B-50110/1Q</a>	Moteur
<a href="#">17802935</a>	moteur
<a href="#">FC123B-80600/6</a>	Ventilateur moteur
<a href="#">17801019</a>	Moteur électrique
<a href="#">103B-4080/1Q</a>	MOTEUR
<a href="#">52AV-2001/8</a>	ventilateur
<a href="#">4135.0045</a>	Transformateur
<a href="#">MTF031RF</a>	ventilateur de moteur de soufflage de réfrigérateur
<a href="#">4135.0031</a>	Transformateur 80VA 6 vitesses
<a href="#">A83M-2010/015</a>	Moteur
<a href="#">COD 4121.0146 – MOT 83M 3 4015/01</a>	moteur
<a href="#">101B-3085/2Q</a>	Moteur
<a href="#">COD 4108.5134 – MOT 82UL 4027</a>	Moteur
<a href="#">MOT 103B 50185</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">101B-50100/3Q</a>	Moteur
<a href="#">COD 4141.1024 – FC83M 2025/2</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">101B-50100/1Q</a>	Moteur
<a href="#">5-82CE-4025/7</a>	du moteur
<a href="#">4141.1024</a>	MOTEUR
<a href="#">FC 123B-60420/3 OEM</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83M-2521/1</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC 83B-2530/4</a>	Moteur Fancoil
<a href="#">FC83B.2516/7 "3075043"</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">A83M-2017/02</a>	moteur
<a href="#">0109</a>	Autotransformateur
<a href="#">0108</a>	Autotransformateur
<a href="#">MTF802RF</a>	MOTEUR VENTILO-CONVECTEUR
<a href="#">FC 83B-2530/1</a>	Ventilateur
<a href="#">4141.1042</a>	moteur
<a href="#">52AV-2001/17</a>	ventilateur
<a href="#">FC83M 2521/2</a>	Ventilateur
<a href="#">82E-4020/6</a>	Moteur
<a href="#">A83B-3025/5</a>	Moteur
<a href="#">5-82CE-2010</a>	Moteur
<a href="#">A90M-2009/TA1</a>	moteur
<a href="#">A83B-3030/5</a>	Moteur
<a href="#">3FL 50110/6Q</a>	moteur

Produit	Description
<a href="#">COD 4150.1002.</a>	moteur
<a href="#">4135.0077</a>	Transformateur
<a href="#">104B-50110/11Q old code, new code 104B-50110/1Q</a>	moteur
<a href="#">A83B-3025/17</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">3BTB20.20.3V.0/1 *40101414/50*</a>	moteur
<a href="#">82US-4025 230V 60HZ</a>	moteur
<a href="#">52-2001</a>	moteur
<a href="#">82-2010</a>	moteur
<a href="#">82-3016</a>	moteur
<a href="#">82-4025</a>	Moteur
<a href="#">101 M-40120</a>	moteur de ventilateur
<a href="#">101M-50150/10</a>	moteur
<a href="#">104M-50110/1Q</a>	Moteur
<a href="#">106B-5085-2 old code/ 1539000047 new code</a>	MOTEUR
<a href="#">52AV-2001/13</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">0692005233</a>	Ventilateur de moteur
<a href="#">5-82-3016/4   1539000248</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">5-82CE-1305</a>	Moteur
<a href="#">82.4025/12</a>	Moteur
<a href="#">82CE-2516/4</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82CE-4534/G1 /4155.1502</a>	moteur
<a href="#">82CE-G-3025/1</a>	Moteur
<a href="#">82E 2010 C4</a>	Moteur
<a href="#">82E-4025/5</a>	moteur
<a href="#">2RV-2010-254-22 *4116.5502*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82RV-2010-254.22P</a>	VENTILATEUR
<a href="#">82UL.1304/7 *4108.5211* obsolete, no alternative</a>	Moteur
<a href="#">82UL-2009</a>	moteur
<a href="#">82UL-3016</a>	Moteur
<a href="#">82US-3016</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82V - 2010/22</a>	Moteur
<a href="#">82V.4534/8 / 4111.4609</a>	moteur
<a href="#">83-2016/1 *4121.0186*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">83-3016/3 *4121.0082*</a>	moteur de ventilateur
<a href="#">83-2030/1</a>	Moteur
<a href="#">83B-3015/2</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">83B-3030/1 *4130.2901*</a>	moteur
<a href="#">83UL-2528 *4121.0115*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">A83B.3030/1</a>	Moteur
<a href="#">A83B-3027 old code/ A83B-3025/1 new code</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">A83B-4050/5</a>	Moteur
<a href="#">103M-3030/01</a>	moteur
<a href="#">COD 4121.0132</a>	Moteur électrique
<a href="#">104B-3045/2Q</a>	MOTEUR
<a href="#">COD C01-2A-9626</a>	Moteur de ventilateur

Produit	Description
<a href="#">103B.4080/1Q *4131.2203*</a>	moteur
<a href="#">FC83B-3025/5</a>	FANDECK
<a href="#">106B-2035/3Q not available</a>	moteur
<a href="#">A83M-4050/4</a>	Moteur
<a href="#">104B-3056/1Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83M-2013/7</a>	Ventilateur centrifuge
<a href="#">A83B-4040/2 OEM</a>	Moteur
<a href="#">0692005253</a>	Moteur
<a href="#">FC83M-2013/9</a>	Ventilateur
<a href="#">FC123B.80600/6 *4141.2786*</a>	Moteur électrique
<a href="#">83M-3-3010/01</a>	Moteur
<a href="#">104B.50110/8Q</a>	moteur
<a href="#">101T.30145 *4133.0605*</a>	Moteur
<a href="#">123B.80600/5 *4136.8005* {0692009662}</a>	Moteur
<a href="#">106M- 2035</a>	Moteur électrique
<a href="#">103B-3050/2Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83M-2017/2</a>	motor
<a href="#">106B-50110/15Q</a>	Moteur
<a href="#">FC106B.50110/19</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83B.2520/3 OEM /</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82V-4025/6</a>	Moteur
<a href="#">103B-3060/1Q ( not available )</a>	Moteur
<a href="#">A83B-4040/3</a>	Moteur
<a href="#">104M-50110/3Q</a>	moteur
<a href="#">104B-50100/3Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">52A-2001/12</a>	Ventilateur complet
<a href="#">82-2010 / 120</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">103M-2025/3Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">103B-4080/Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">133-176</a>	Ventilateur centrifuge
<a href="#">146-196</a>	Ventilateur
<a href="#">146-216</a>	Ventilateur
<a href="#">146-240</a>	Ventilateur
<a href="#">4135.0112</a>	Transformateur
<a href="#">A83B-2015/1</a>	Moteur électrique
<a href="#">106B.4080/5Q</a>	Moteur
<a href="#">A83B.4030/2 *4127.0313*</a>	Moteur
<a href="#">83B-2025/5</a>	moteur
<a href="#">83B.2520/1</a>	Moteur
<a href="#">FC 83B-4050/4 OEM</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">2VC.160X196X12.7D</a>	TURBINE
<a href="#">EMI A83B-4030/2</a>	Moteur
<a href="#">101M-50150/R</a>	MOTEURS DE VENTILATION POUR LA RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE
<a href="#">EMI 82UL-4027 115V 60HZ</a>	moteur

Produit	Description
<a href="#">6133001344</a>	Ventilateur
<a href="#">FC 83B-4040/3</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">83D-2535/17</a>	Moteur
<a href="#">104B.2020/3 *4131.7801*</a>	Moteur
<a href="#">A83B-3035/4</a>	Moteur
<a href="#">4135.0011 , 0061</a>	transformateur
<a href="#">FC83M-2010/4</a>	du moteur
<a href="#">4135.0011 , type 0030</a>	transformateur
<a href="#">Impeller for 83-2030/1</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">6180004101</a>	Ventilateur
<a href="#">40110400</a>	Unité de ventilateur de moteur
<a href="#">6180002512</a>	Ventilateur
<a href="#">104B-5060/1Q</a>	Moteur
<a href="#">83M-3-3010/1</a>	Moteur
<a href="#">83-2025/3</a>	moteur
<a href="#">FC83B-2015/2</a>	Ventilateur
<a href="#">FC83M-2010/9</a>	EMI FANDECK
<a href="#">FC83B-4040/15</a>	
<a href="#">FC123B.4.600/7</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">52A-2001/4</a>	Moteur du ventilateur
<a href="#">83-2015/08</a>	Moteur
<a href="#">82CE-2010</a>	moteur
<a href="#">104B-50110/7Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">103M-4095/3Q</a>	moteur
<a href="#">FC 123B-4-250/1 ( OEM )</a>	Motoreinheit
<a href="#">83M-3-4020/01 (4121.0137)</a>	Moteur
<a href="#">82UL-1304</a>	MOTEUR
<a href="#">4135.0030</a>	Autotransformateur
<a href="#">82GV 3025 / 7 4120.3609</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">101B-4085/2Q</a>	Moteur
<a href="#">101B-50135/5Q</a>	Moteur
<a href="#">3004005225</a>	AUTOTRANSFORMATEUR
<a href="#">A83B 3027/1</a>	moteur
<a href="#">FC83M-2017/7</a>	Fan
<a href="#">VA96.30</a>	Helice de ventilateur
<a href="#">5-82-4025 (code 4125.0301)</a>	moteur
<a href="#">82UL-4027</a>	Moteur
<a href="#">82-4020/11</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">C01-2A-9626 52-2001/01</a>	moteur de ventilateur
<a href="#">FC 123B-4-600/3 not available</a>	moteur
<a href="#">FC103B-5080/2</a>	Fan
<a href="#">A83B-3025/1 *4127.0208*</a>	MOTEUR
<a href="#">FC83B-3030/1</a>	Ventilo-convector du
<a href="#">103B-4080/Q 80/210</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83M-2010/2</a>	Fan

Produit	Description
<a href="#"><u>FC 83M-2005/6</u></a>	Fan
<a href="#"><u>101M-50150/R with fixation</u></a>	moteur
<a href="#"><u>82V-4534/10</u></a>	moteur
<a href="#"><u>A83B-2020/2</u></a>	moteur
<a href="#"><u>FC 83B-4030/5 / 180150</u></a>	Unité de ventilation
<a href="#"><u>old code A83B-3030/10</u></a>	moteur
<a href="#"><u>123B-80600/5 .4136.8005</u></a>	moteur
<a href="#"><u>A83M-4050/3</u></a>	moteur
<a href="#"><u>MOT 82 3016/4</u></a>	moteur
<a href="#"><u>A83B-4050/1</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>83B-3025/5</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>104B-50110/17Q</u></a>	moteur de ventilateur
<a href="#"><u>A83B-2511/8</u></a>	moteur
<a href="#"><u>83M-2521/01</u></a>	moteur
<a href="#"><u>A83B-3025/25</u></a>	moteur
<a href="#"><u>4135.0090</u></a>	transformateur
<a href="#"><u>82-4534/17 / 4110.4613</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>FC 83B-3025/1</u></a>	Moteur de ventilateur
<a href="#"><u>82D-4534/2 4112.4606</u></a>	moteur
<a href="#"><u>4101.9001</u></a>	Pale de ventilateur
<a href="#"><u>MODEL: 104B-5060/1Q</u></a>	moteur
<a href="#"><u>Capacitor for A83B-3025/1</u></a>	condensateur
<a href="#"><u>EMI 82UL-3016</u></a>	Moteur de ventilateur
<a href="#"><u>EMI A83B-3025/5</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>83B-3033/1</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>A83M-2013/04</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>104B 50110/16Q</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>52A-2001/17 OEM</u></a>	Moteur de ventilateur
<a href="#"><u>83-3-2520/02</u></a>	moteur
<a href="#"><u>FC 123B-60420/4 - OEM</u></a>	moteur
<a href="#"><u>0043</u></a>	Transformateur
<a href="#"><u>123B-50250/1</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>A83B-4030/3</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>4151.0507</u></a>	Ventilateur
<a href="#"><u>4102.6502</u></a>	Ventilateur centrifuge
<a href="#"><u>103B-50185/1Q</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>52A-2001/06</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>0029</u></a>	transformateur
<a href="#"><u>FC83M-2020/3</u></a>	Ventilateur
<a href="#"><u>82E-3016/45</u></a>	moteur
<a href="#"><u>52A-2001/18</u></a>	Ventilateur
<a href="#"><u>126B-5080/2</u></a>	Moteur
<a href="#"><u>4135.0055</u></a>	AUTOTRANSFORMATEUR
<a href="#"><u>101B-50135/2Q</u></a>	moteur
<a href="#"><u>4135.0063</u></a>	Transformateur

Produit	Description
<a href="#">A83B-2530/12</a>	moteur
<a href="#">3075056</a>	Ventilateur complet
<a href="#">GMV FC126B-5080/4 *4141.3055*</a>	Unité de ventilation
<a href="#">A83M-3035/1</a>	moteur
<a href="#">52AV-2001/21</a>	Ventilateur
<a href="#">104B-50115/2Q</a>	Moteur
<a href="#">103B-6-2020/1Q</a>	Moteur
<a href="#">103B-65185/3Q</a>	Moteur
<a href="#">4137.1608</a>	Moteur
<a href="#">83-3016/4</a>	
<a href="#">4135.0012</a>	Transformateur
<a href="#">22321101</a>	condensateur
<a href="#">101B-4075/4Q</a>	Moteur
<a href="#">180x240</a>	hélice pour moteur
<a href="#">103B-3050/1Q</a>	moteur
<a href="#">0692009728</a>	moteur
<a href="#">KL60 OEM</a>	moteurs de ventilation
<a href="#">52AV-2001/01</a>	Moteur
<a href="#">FC123B-80600/59 *4185.5018*</a>	unité de ventilation complète pour ventilo-convection
<a href="#">146x300</a>	Ventilateur
<a href="#">83-3030/1</a>	Moteur
<a href="#">52A-2001/10</a>	Ventilateur
<a href="#">52AV-2001/28</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">105M-3025/2Q</a>	Moteur
<a href="#">106B-3052/2Q</a>	
<a href="#">EMI 82UL-3016/25</a>	moteur
<a href="#">EMI 104B-50110/1Q</a>	moteur
<a href="#">EMI 123B-60420/2</a>	moteur
<a href="#">FC 106B-50110/16</a>	Fan
<a href="#">101B-50110/2Q</a>	moteur
<a href="#">83M.3.3010/O1 "3074061" *4121.0136*</a>	Moteur électrique
<a href="#">103M-65135/2Q</a>	Moteur électrique
<a href="#">104M-4055/2Q</a>	moteur
<a href="#">40110442</a>	Moteur électrique
<a href="#">127B-60160/2</a>	moteur de ventilateur
<a href="#">FC 123B-60250/12</a>	Moteur à ventilo-convector
<a href="#">FC83M-2015/24</a>	Moteur à ventilo-convector
<a href="#">FC83B-2020/4 3075055</a>	Fan
<a href="#">FC105B-50135/4 3071213</a>	FANDECK
<a href="#">101B-5080/2Q</a>	Moteur
<a href="#">3177.6503</a>	support de montage du moteur
<a href="#">VA200/28</a>	Fan
<a href="#">FEC101B-20130/30</a>	Moteur à ventilo-convector
<a href="#">FC103B-5025/1</a>	Fan
<a href="#">FC124B-80600/3</a>	moteur

Produit	Description
<a href="#">EMI 83-2015/08</a>	moteur
<a href="#">124B-80190/3</a>	moteur
<a href="#">103M-2025/1Q</a>	moteur
<a href="#">101B-5090/1Q</a>	moteur
<a href="#">GMV FC83B-2015/26 "3075054" *4141.1380*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convector
<a href="#">101B-4060/4Q</a>	Moteur
<a href="#">101B-3085/1Q + 0090</a>	Moteur+Transformateur
<a href="#">EMI 52-2001/4</a>	moteur
<a href="#">82UL-4027/12 + RETE + VENTOLA 300/22</a>	
<a href="#">82CE-4025/22 *4128.4415*</a>	moteur
<a href="#">83D.2535/26</a>	moteur
<a href="#">101B-3085/1Q</a>	Moteur
<a href="#">101M-50150/R</a>	moteur
<a href="#">4108.0111 82US-3016/82E-3016</a>	moteur
<a href="#">82-3016/02</a>	moteur
<a href="#">83M-3-4015/1</a>	moteur
<a href="#">FC 83M-2013/9-O3</a>	MOTOVENTILATEUR
<a href="#">MIL-DTL-83528</a>	Joint EMI avec section de canal complète.
<a href="#">COD 5 82 3016/4</a>	Moteur de ventilateur d'évaporateur/condenseur
<a href="#">COD 5 82 3016</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82E-3045 / 45</a>	moteur
<a href="#">A83B-4040/7</a>	Moteur
<a href="#">EMI 3073001 EC90M-2590/1</a>	moteur
<a href="#">127B 50190/5</a>	Moteur
<a href="#">104M-5085/4Q *4137.1360*</a>	ventilateur
<a href="#">EMI 5-82-3016/4</a>	MOTEUR
<a href="#">4127.0015</a>	Motori
<a href="#">3075059 FC 103B-4085/1</a>	
<a href="#">105B-65135/1Q</a>	Moteur
<a href="#">127b-60160/5</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">GMV FC123B-80600/28 "UT10001409-UTN30" *4181.4002*</a>	moteur+ventilateur+escargot
<a href="#">105M-3025/5Q</a>	moteur
<a href="#">FC 123B-60420/2</a>	moteur
<a href="#">82UL-2515</a>	moteur
<a href="#">3075059 FC103B-4075/1</a>	Ventilateur
<a href="#">83US-3035/4 *4106.0008*</a>	moteur
<a href="#">6917006523</a>	MOTEUR
<a href="#">1539000088</a>	Moteur électrique
<a href="#">EMI 101B-4085/2Q</a>	moteur
<a href="#">52AV-2001/9</a>	
<a href="#">FC125B-6095/1</a>	Fan
<a href="#">EMI FC83B-4040/15</a>	Fans
<a href="#">EMI A83B-4050/1</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC 83M-2013/15</a>	VENTILATEUR

Produit	Description
<a href="#">106B-4055/3Q</a>	Moteur
<a href="#">1539000216</a>	MOTEUR
<a href="#">FC83M-2007/15 3075052</a>	ventilateurs
<a href="#">5-82CE-2010 230V 50/60HZ</a>	MOTEUR
<a href="#">82UL-4027 115V60HZ</a>	Moteur
<a href="#">MAK-D132MP2/4B5#0003</a>	Moteur électrique
<a href="#">GMV FC83M-2017/15 *4141.1085*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convector
<a href="#">103B-3050/1Q</a>	moteur
<a href="#">FC83M-2007/2</a>	Ventilateur
<a href="#">EMI 82UL-3016 115V 60HZ</a>	moteur
<a href="#">VEN030209.1</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">133-148</a>	VENTILATEUR
<a href="#">133-240</a>	VENTILATEUR
<a href="#">1539000133   0092</a>	Moteur électrique
<a href="#">104B-50100/4Q</a>	moteur
<a href="#">1893006006   GMV 3BTB.CO.35.40.A.0/5 "SETEM150.01" *40171640*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">105M.3025/2</a>	moteur
<a href="#">EMI 82-4534/17</a>	Moteur
<a href="#">82CE-2516/4   1539000248</a>	moteur
<a href="#">FC 83B-3025/7 (Cod.730100240)   1539001010 OEM</a>	Ventilateur (complet)
<a href="#">106B-50110/26Q</a>	moteur
<a href="#">7SM3200L4</a>	MOTEUR
<a href="#">1539000500</a>	Tableau de bord
<a href="#">4139.8021</a>	CARTES ÉLECTRONIQUES
<a href="#">1643001000</a>	FILTRE D'ALIMENTATION
<a href="#">1643000999</a>	FILTRE D'ALIMENTATION
<a href="#">1643000998</a>	BOÎTE À NOYAU EN FERRITE
<a href="#">123B-80600/17</a>	moteur
<a href="#">FC123B80600/62 *4185.5035*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convector
<a href="#">123B-80600/18 *4136.8023*</a>	moteur
<a href="#">A83B-4033/4</a>	MOTEUR
<a href="#">106B-5085/7Q</a>	
<a href="#">1539000258</a>	moteur
<a href="#">1847000260</a>	Ventilateur
<a href="#">1539000263</a>	Ventilateur
<a href="#">6180002885</a>	Ventilateur
<a href="#">1539000261</a>	moteur
<a href="#">1539000350</a>	Ventilateur
<a href="#">1539000262</a>	Moteur
<a href="#">6180003994</a>	moteur
<a href="#">1539000266</a>	Moteur
<a href="#">1539000267</a>	Moteur
<a href="#">A83B-4030/2</a>	Moteur
<a href="#">101B-3055/1Q</a>	moteur

Produit	Description
<a href="#">104B-3060/1Q</a>	MOTEUR
<a href="#">52AV-2001/27</a>	Ventilateur
<a href="#">82-4534/42</a>	MOTEUR
<a href="#">82UL-3025</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">GMV FC127B-80190/1 *4185.9001*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">127B-60160/4</a>	MOTEUR
<a href="#">104B-3045/2Q</a>	MOTEUR
<a href="#">103B-5060/3Q *4137.1219*</a>	Moteur
<a href="#">6616505 *4135.0090*</a>	Transformateur de voiture
<a href="#">A83B-2520/3 *4127.0131*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">101B-4070/1Q *4137.0833*</a>	Moteur
<a href="#">GMV FC83B-3030/2</a>	
<a href="#">82E-4020/6 *4126.2332*</a>	Moteur
<a href="#">GMV FC106B-50110/7 *4141.2578*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">3075054 / FC83B-2015/26</a>	ventilateur
<a href="#">FC83B-3033/1 3075044</a>	unité de ventilation
<a href="#">A83B-3025/10 *4127.0235*</a>	Moteur
<a href="#">4135.0120</a>	Moteur électrique
<a href="#">83-3035/6</a>	Moteur
<a href="#">123B-50250/38</a>	
<a href="#">4012018</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">GRID DIAMETER 300</a>	Grille de ventilation
<a href="#">FC124B-80600/1 *4141.2948*</a>	moteur de ventilateur
<a href="#">FC104B-50110/24</a>	VENTILATEUR
<a href="#">A90M-2522/F3</a>	moteur du ventilateur
<a href="#">GMV FC125B.60420/6 *4181.4015*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">K48430MO2143</a>	Moteur électrique
<a href="#">GMV FC106B-50110/19 *4141.2741*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">82GV.4534/1 *4120.4601*</a>	moteur
<a href="#">101M-5080/4Q *4137.1358*</a>	moteur
<a href="#">GMV FC83M-2025/1 *4141.1012*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">FC123B-4-420/10</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">A83B-2530/2</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">A83B-2013/3</a>	Moteur
<a href="#">GMV FC 83B-2533/4 *4141.3214*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">83B-2533 *4130.2116*</a>	moteur
<a href="#">A83B-3025/6 *4127.0223*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">FC83B-3025/12</a>	ventilateur complet
<a href="#">FC 127B-50105/2 * 4141.3145*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">A90M-2522/F2</a>	MOTEUR
<a href="#">FEC101B-20130/22</a>	VENTILATEUR COMPLET
<a href="#">EC10B-20130/17</a>	MOTEUR
<a href="#">GMV FC83B-2010/4 *4141.1316*</a>	Moteur
<a href="#">82D-2010/V-6</a>	moteur
<a href="#">FC123B-50250/53 *4141.3136*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur

Produit	Description
<a href="#">83-4019/1</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">EMI 83B-3033/1</a>	MOTEUR
<a href="#">GMV FC105B-65105/1 *4171.4011*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">180222</a>	cartes d'onduleur
<a href="#">146X240</a>	VENTILATEUR
<a href="#">82CE-4025/26 *4128.4418*</a>	Moteur
<a href="#">448002600 *52616507*</a>	AUTOTRANSFORMATEUR
<a href="#">FC83M-2010 / 3075053</a>	Ventilateur complet
<a href="#">82V - 3016/O11</a>	moteur
<a href="#">FC83B-2530 / 3075056</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">83-3035/3 *4121.0147*</a>	Moteur
<a href="#">106B-5090/5Q *4137.1248*</a>	Moteur
<a href="#">106B-4075/3Q *4131.8803*</a>	Moteur
<a href="#">GMV FC101B-6565/1 "42EM505192MA" *4141.3152*</a>	Moteur
<a href="#">3075057</a>	VENTILATEUR COMPLET (FANDECK)
<a href="#">GMV FC83B.2530/1 "3075044" *4141.1344*</a>	
<a href="#">103B-5025Q</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">82E-3016/11</a>	Moteur
<a href="#">105B-65135/1Q *4137.1602*</a>	Moteur
<a href="#">GMV FC126B-5080/1 *4141.3083*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">FC 83B-2516/2</a>	ventilateur
<a href="#">fan blade for 52A-2001/1</a>	
<a href="#">EMI 83B-2533</a>	moteur
<a href="#">FEC 101B-65370/10P</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">52A-2001/12 motor + mounting bracket</a>	Moteur de ventilateur avec support de montage
<a href="#">A0060450017</a>	GROUPE MOTEUR
<a href="#">A0060450018</a>	GROUPE MOTEUR
<a href="#">P/N 103B-50110/6Q</a>	moteur
<a href="#">31070030</a>	Composant du moteur
<a href="#">4139.5137</a>	Chauffeur
<a href="#">4135.0089</a>	Transformateur
<a href="#">3075058 FC103B-4060/3</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">105B-5090/2Q *4137.1240*</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">0073</a>	Moteur électrique
<a href="#">Cod.133x176</a>	
<a href="#">FC83B-4050/21</a>	FANDECK
<a href="#">124B-80600/2</a>	moteur
<a href="#">EMI 103B-50110/6Q</a>	moteur
<a href="#">GMV FC83M.2015/16 *4141.1031*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">GMV FC83B.3025/5 *4141.1246*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">A83B-4050/1</a>	MOTEUR
<a href="#">EC90M-2560/1</a>	moteur
<a href="#">31200101</a>	
<a href="#">GMV FC83B-2013/5 *4141.1445*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convecteur
<a href="#">0034</a>	transformateur

Produit	Description
<a href="#">0024</a>	AUTOTRANSFORMATEUR
<a href="#">FC103B-50185/16</a>	Moteur d'unité de ventilo-convector
<a href="#">106B-50110/11</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">A83B-2520/4</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">15KW 2P T400/690V HA160 B3 YE3-160L-4</a>	Moteur à induction triphasé
<a href="#">104B-50115/2Q / 4137.1205</a>	moteur
<a href="#">82E-4020</a>	ventilateur pour sécheur d'air BEKO
<a href="#">103M-50110/2Q *4137.1312*</a>	Moteur
<a href="#">M4Q045EA0175</a>	moteur
<a href="#">106B-3055/8Q *4137.0468/S*</a>	moteur
<a href="#">MOTORE 104B-3045/2Q</a>	Moteur d'unité de ventilo-convector
<a href="#">EMI 82-3016/12</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">83B 4040/1 4130.3802</a>	moteur
<a href="#">FC 83M-2010/7-02</a>	moteur
<a href="#">FC83B-4040/15 BRIO 60 *4141.1358*</a>	Moteur d'unité de ventilo-convector
<a href="#">31200086</a>	
<a href="#">FC83M-2010/7 *4141.1111*</a>	
<a href="#">FC123B-60420/33</a>	UNITÉ DE VENTILATION
<a href="#">FC 123B-80600/33</a>	UNITÉ DE VENTILATION
<a href="#">FC123B-800/33</a>	
<a href="#">83-2015/O8</a>	MOTEUR
<a href="#">GMV FC123B-80600/5 *4141.2769*</a>	
<a href="#">82E-2011/14</a>	
<a href="#">83D-2535/2</a>	
<a href="#">Condenser for 83-3-2520/02</a>	condenseur
<a href="#">82E-4020/5</a>	ventilateur
<a href="#">pn: A83M-3025/1</a>	MOTEUR
<a href="#">4012132</a>	VENTILATEUR
<a href="#">123B-80600/23 *4136.8030*</a>	moteur
<a href="#">101M-40120/ 4131.0203</a>	
<a href="#">125B-60420/7</a>	moteur
<a href="#">104B-5060/1Q SINGLE SHAFT</a>	MOTEUR
<a href="#">CENTRIFUGAL FAN 160X240</a>	VENTILATEUR CENTRIFUGE
<a href="#">5-82-3016</a>	MOTEUR
<a href="#">82V.2010/22 *4111.4015*</a>	
<a href="#">52 A 2001/01</a>	Moteur
<a href="#">83-2030/11 *4121.0391*</a>	moteur de ventilateur
<a href="#">FEC101B-20130/90</a>	
<a href="#">83B-4040/2 Q</a>	MOTEUR DE VENTILO-CONVECTEUR
<a href="#">GMV FC123B-80600/8 *4141.2675*</a>	
<a href="#">K48415MO2154</a>	MOTEUR
<a href="#">FC 83M-2010/21</a>	
<a href="#">610614</a>	
<a href="#">103B-3050/1Q</a>	
<a href="#">52A-2001/20</a>	

Produit	Description
<a href="#">3075056 FC83B-2530/4</a>	FANDECK
<a href="#">394354/VH15-21</a>	
<a href="#">394356/VH 24-27</a>	
<a href="#">83B-2533</a>	MOTORE
<a href="#">83-3-2520/02</a>	MOTEUR
<a href="#">pn 3073001</a>	Moteur
<a href="#">4102.5913</a>	Ventilateur
<a href="#">EMI 105B 65135/1Q</a>	MOTEUR
<a href="#">103B-50185/3Q *4137.1212*</a>	
<a href="#">0692005137</a>	
<a href="#">4135.0082</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">FC 127B-50105/2P</a>	moteur
<a href="#">FC83M-2013/9-03 "38040082-003" *4141.1112*</a>	
<a href="#">EMI 123B-80600/17</a>	moteur
<a href="#">83-3035/4 *4121.0342*</a>	moteur
<a href="#">GMV FC127B-50190/1</a>	
<a href="#">22321098</a>	
<a href="#">4139-5076</a>	
<a href="#">A83B-2530/12 30/90 W</a>	
<a href="#">125B-80190/4</a>	
<a href="#">4139.8004</a>	
<a href="#">GMV FC83M-4050/9 "42EM503572M" *4141.1183*</a>	
<a href="#">3073001 EC90M-2560/1</a>	
<a href="#">4137.0077</a>	Transformateur
<a href="#">A83B-2015/1</a>	
<a href="#">FC123B-4-420/23</a>	
<a href="#">31202100</a>	
<a href="#">180156</a>	GROUPE DE VENTILATEURS AC
<a href="#">180150</a>	GROUPE DE VENTILATEURS AC
<a href="#">GMV FC127B-50190/1 "H88340" *4141.2688*</a>	
<a href="#">GMV 3BTB.CO.70.45.A.0/ 3 *40171656*</a>	
<a href="#">103B-5025/2Q</a>	moteur
<a href="#">GMV 3BTM.CO.16.20.A.0/4 40101798/50 T30 *40171252*</a>	
<a href="#">A00600450017</a>	
<a href="#">103B-50110/13Q</a>	moteur
<a href="#">5-82CE-4025/7 *4125.5303*</a>	VENTILATEUR D'ÉVAPORATEUR POUR CHAMBRE FROIDE
<a href="#">EMI 83B-2520/5</a>	MOTEUR
<a href="#">EMI 101B-50140/2Q</a>	