# **HAUG Ionisation** zum Aufbringen elektrostatischer Aufladungen




### **HAUG Aufladesysteme**

HAUG Aufladesysteme werden zum berührungslosen Aufbringen elektrostatischer Ladungen eingesetzt. Diese Systeme werden überall dort verwendet, wo unterschiedliche Materialien miteinander elektrostatisch fixiert werden sollen. Mindestens eines dieser Materialien muss isolierend sein. Diese elektrostatische Fixierung dient dazu, einen nachfolgenden Prozess, wie z.B. die Folienüberlappung in Verpackungsmaschinen, zu unterstützen.

#### **Aufladestab ALS**

Der HAUG Aufladestab ALS ist für die meisten Anwendungen, bei denen Materialbahnen miteinander fixiert werden sollen, geeignet. Der Aufladestab ALS wird von einem beliebigen HAUG Aufladegenerator der Baureihe AG gespeist. Diese sind wahlweise in positiver oder negativer Polarität erhältlich. Die Spannung des Aufladegenerators kann stufenlos eingestellt

Der Aufladestab ALS wird in einem Abstand von ca. 10 – 20 mm über dem aufzuladenden Material, direkt über der Gegenelektrode angebracht. Die geerdete Gegenelektrode muss sich im Kontakt mit dem aufzuladendem Material befinden. Um eine kontinuierliche, prozesssichere Fixierung der beiden Materialien zu erhalten, empfehlen wir, die miteinander zu fixierenden Materialien vor der Aufladung durch ein geeignetes HAUG Ionisationssystem zu entladen (Grafik 1).



#### Besondere Eigenschaften und Vorteile


Der Aufladestab ALS ist sowohl mit axialem, als auch mit radialem Abgang des Hochspannungskabels erhältlich. Das Hochspannungskabel und die Spitzenleiste sind einfach austauschbar.

#### Grafik 2 / ill. 2



#### Grafik 3 / ill. 3

Aufladestab mit axialem Hochspannungskabel-Anschluss / Charging bar with axial high-voltage cable connection.



# **HAUG Ionization** for the application of electrostatic charges

#### **HAUG** charging systems

HAUG charging systems are intended for the contact-free application of electrostatic charges. These systems are used wherever different materials need to be fixed to one another electrostatically.

At least one of these materials must be insulating. This electrostatic fixation is intended to support downstream processes such as the film overlap in packaging machines.

#### **Charging bar ALS**

The HAUG charging bar ALS is suitable for most applications where material webs are to be fixed relative to each other. The charging bar ALS can be supplied using any HAUG AG series charging generator. These are optionally available with positive or negative polarity. The voltage of the charging generator can be steplessly adjusted.

The charging bar ALS must be attached at a distance of approx. 10 – 20 mm above the material to be charged, directly above the counter-electrode. The grounded counter-electrode must make contact with the material to be charged.

In order to achieve a continuous, controlled fixation of the two materials, we recommend that, before charging, the materials to be fixed to one another be discharged using a suitable HAUG ionization system (ill.1).

### Particular caracteristics and advantages

The charging bar ALS is available both with axial and radial exit of the high-tension cable. The high-tension cable and the pin strip can be simply replaced.



ALS Aufladestab mit radialem Anschluss des Hochspannungskabels / Charging bar with radial high-voltage cable connection

#### HAUG GmbH & Co. KG **Deutschland**

Friedrich-List-Str. 18 D-70771 Leinf.-Echterdingen Telefon: +49 711 / 94 98-0

www.haug.de Telefax: +49 711 / 94 98-298 E-mail: info@haug.de

**HAUG Biel AG** Johann-Renfer-Str. 60 CH-2500 Biel-Bienne 6

Telefon: +41 32 / 344 96 96 www.haug.swiss Telefax: +41 32 / 344 96 97 E-mail: info@haug.swiss






**Schweiz** 




## Zubehör / Accessories



Stabhalter / Bar holder

10.0197.000



Stababdeckung / Capping for bar

X-5099





Schraube / Screw Ø M10 x 40 PVC

Mutter / Nut

Scheibe / Disk




















ALS R radial


08.8711.000





rechts / right 08 8725 000

links / left





ALS A Aufladestab, Standardausführung Typen:

mit lösbarem HS-Kabel. Kabelanschluss axial. Best.-Nr.: 08.8710.000

Aufladestab, Standardausführung ALS R

mit lösbarem HS-Kabel.

Kabelanschluss radial. Best.-Nr.: 08.8711.000

ALS R Kabelanschluss radial.

Best.-Nr.: 08.8725.000 Kabelabgang rechts

ALS R Kabelanschluss radial,

> Kabelabgang links Best.-Nr.: 08.8726.000

Maße: 30 x 40 mm (ALS A, ALS R) Längen: 200 mm - 2000 mm +5 °C bis + 45 °C Einsatztemperatur: Lager-/Transporttemperatur: -15 °C bis +60 °C

Aufbau: Hochspannungsbeständiger Spezial-Kunststoff,

Kompaktbauweise, allseitig geschlossen. Befestigungsschrauben M10 x 40, T-Nut-geführt. Erlaubt optimale Montage über die gesamte

Stablänge.

Technische Änderungen vorbehalten!

#### Sonderzubehör

Stabhalter (Kunststoff): gerade Ausführung Best.-Nr.: 10.0197.000 Winkelausführung Best.-Nr.: 10.0198.000 Befestigungsschraube, Kunststoff, M10 Best.-Nr.: X-4357

Mutter (Kunststoff, M10) Best.-Nr.: X-4185 Scheibe (Kunststoff, Ø 10,5) Best.-Nr.: X-4145

Abdeckung (Zur partiellen Abdeckung der

Aufladespitzen des Aufladestabes ALS A, ALS R) Best.-Nr.: X-5099

#### **Technical Data ALS**

ALS A Charging bar, standard model with

detachable HV-cable.

Axial cable connection Order.-No.: 08.8710.000

ALS R Charging bar, standard model with

detachable HV-cable.

Radial cable connection Order-No.: 08.8711.000

ALS R Radial cable connection, cable

outgoing on the right Order-No.: 08.8725.000

ALS R Radial cable connection, cable

Order-No.: 08.8726.000 outgoing on the left

Dimensions: 30 x 40 mm (ALS A, ALS R) 200 mm - 2000 mm Lenaths: Operating temperature: +5 °C to +45 °C Storage/transport temperature: -15 °C to +60 °C

Construction: Special synthetic material made to stand high-

voltage, compact design, enclosed all round. Assembly screws M10 x 40, T-nut running the whole length of the bar, optimal installation

possible.

Subject to technical changes!

#### **Special accessories**

Bar holder (synthetic) straight

Order-No.: 10.0197.000 Order-No.: 10.0198.000 angled Assembly screws (synthetic, M10) Order-No.: X-4357 Nut (synthetic, M10) Order-No.: X-4185 Disc (synthetic, Ø 10.5) Order-No.: X-4145

Capping (for switching off sections of the spray electrodes on the

charging bars models ALS A, ALS R. Order-No.: X-5099



