



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Tolomatic

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">03380200</a>	boîte de vitesses
<a href="#">03390200</a>	transmission
<a href="#">0722-0000</a>	brake system
<a href="#">0735-0300</a>	Tolomatic Disc Brake
<a href="#">0736-0310</a>	Pistons rétractables
<a href="#">25200305</a>	Cylindre Rod Slide
<a href="#">0708-0010</a>	BRAKE CALIPER
<a href="#">BC212 NP SK18.000 HDB</a>	Cylindre pneumatique, sans tiges
<a href="#">BC210 NP SK15.00</a>	Band Cylinder
<a href="#">CC20SK125HK</a>	.
<a href="#">0740-0021</a>	Frein à ressort
<a href="#">0781-0011 (FS595DCIKE,ASSY)</a>	Etrier de frein à disque FS595DCIKE complet
<a href="#">07401002</a>	valve de purge hydraulique (vis de purge)
<a href="#">0774-1006 (PUCK,90222,2.5 DIA,440,595.660)</a>	Puck pour frein 0781-0011
<a href="#">1001-1066 (PLUG,VINYL,1/8 NPT)</a>	Bouchon vinyle pour frein 0781-0011
<a href="#">21640713/ SK 17</a>	RSM64-BNL-04-SK17.00-RP2-MET-RS0-SPL-MRM6259
<a href="#">21640713SK14</a>	21640713 585277
<a href="#">34150011</a>	
<a href="#">55120011SK28.346</a>	
<a href="#">02300410</a>	
<a href="#">RKCC10SK42</a>	Kit de réparation für CC10SK42
<a href="#">0200-1216</a>	Roulement, poussée, alésage de 1 po
<a href="#">NDBBCS15SK35</a>	Bande anti-poussière de remplacement
<a href="#">45151002</a>	CAPUCHON, EXTRÉMITÉ, CARR, BC2M15
<a href="#">34100642</a>	B3S10BNL08SK8RPB1RT2KT1MP2XJ, SPL EMERSON NTE207-CONS-0000
<a href="#">GSWA-401</a>	
<a href="#">0720-1024</a>	Frein à disque Caliper
<a href="#">ERD15 BNM10 SM56 LMI SS1</a>	actionneur
<a href="#">2190-9089</a>	Interrupteur
<a href="#">36009089</a>	interrupteur connecteur mâle
<a href="#">05259065</a>	
<a href="#">3415-001SK57.930DW8.07</a>	
<a href="#">27500069</a>	Nachi, les contrôles de la série AX - anciens
<a href="#">27500077</a>	ABB Les nouveaux connecteurs série
<a href="#">27500109</a>	Nachi, contrôles Série FD11 - récent

<a href="#">27500074</a>	ABB anciens Connecteurs série
<a href="#">RKSA40 SK120.472 XA10.630</a>	Câble
<a href="#">20180</a>	Servoantrieb
<a href="#">30000011</a>	Etrier de frein
<a href="#">0203-0200</a>	
<a href="#">Packing Set for BC2 M10 SK15 FM2</a>	Set d'emballage
<a href="#">CC10SK14.429</a>	
<a href="#">GSWA 401-215-TOL</a>	Servoantrieb
<a href="#">GSWA 401-215-TOL (27330749) OEM</a>	Servomoteur
<a href="#">0774-1006</a>	plaquette de frein
<a href="#">MXP32S SG SM450 FM2</a>	
<a href="#">2190-9088</a>	Capteur inductif
<a href="#">BC315 SK57.930 DW8.07</a>	
<a href="#">0233-0200</a>	Boîtes de vitesses à angle droit à rapport 3 à 2, roulements à rouleaux à couple élevé
<a href="#">0223-0200</a>	
<a href="#">2733-0741</a>	Vis à rouleau
<a href="#">2750-0151</a>	Vis à rouleaux GSWA
<a href="#">21800017</a>	moteur Activator
<a href="#">ERD06 SN16 SM125.000 LMI FM2 AMS1A1A1</a>	
<a href="#">0224-0200</a>	
<a href="#">36041649</a>	
<a href="#">36041648</a>	
<a href="#">RKCC25/SK71.125/XA92.375</a>	
<a href="#">BC210 SK21.000FM1</a>	Cylindre
<a href="#">2717-1000</a>	kit codeur Fanuc installé dans le 2750-0151
<a href="#">0120-0400</a>	réducteur
<a href="#">BC2MM10 SK19.690</a>	cylindre bande
<a href="#">07740000</a>	
<a href="#">0733-0200</a>	
<a href="#">0120-0410</a>	Réducteur
<a href="#">0915-1170</a>	Tige de roulement
<a href="#">0910-1081</a>	Vis d'assemblage à tête creuse
<a href="#">CC07 SK32.000</a>	actionneur
<a href="#">0602-9325</a>	ASSEMBLAGE DE POULIES DE RALENTI
<a href="#">2317-1083</a>	RET. BAGUE
<a href="#">0602-9828</a>	ARBRE TRONQUÉ
<a href="#">0602-1006</a>	BLOC THK LINEAR
<a href="#">0602-2086</a>	SERRE-CEINTURE, INFÉRIEUR, DROIT
<a href="#">2212-1098</a>	SHCS, M5 x 20
<a href="#">892gx 20</a>	



<a href="#">0736-0210</a>	
<a href="#">0735-0200</a>	
<a href="#">BC210 NP SK17.717</a>	
<a href="#">RSX080 RN10 SM400.00 RP1 HT1 YM713003 PCD SR1 PK2</a>	Actionneur linéaire électrique
<a href="#">RSA64 RN10 SK15.740 RP1 HT1 YM713003 PCD MET PK2</a>	Actionneur linéaire électrique
<a href="#">ERD20 BNM20 SM431.800 RP2 ST1 YM019501 IP67 FGG ARI</a>	actionneur électrique
<a href="#">MXE40P BNL02 SK22.000 LMI YM393003 TC2</a>	
<a href="#">RKCC2.5 SK64.96</a>	vérin de câble
<a href="#">RKCC25 SK64.960</a>	
<a href="#">RKBC210 NP SK62.00</a>	
<a href="#">BC410 GP SM600</a>	cylindre
<a href="#">BC210-NP SK15.500</a>	
<a href="#">07360110</a>	FREIN PNEUMATIQUE
<a href="#">36009090 - SW,SINK(NPN),HE,5M</a>	
<a href="#">MXB25U-BWS18-SM96S-SDL</a>	
<a href="#">02040000</a>	
<a href="#">0213-0200</a>	
<a href="#">BC210 TP SM600.000</a>	Actionneur linéaire pneumatique
<a href="#">MXB25U BWS18 SM965 SDL</a>	
<a href="#">RKCC40 SK118.110</a>	
<a href="#">RKCC40SK45.000</a>	
<a href="#">BC225 SK30.5</a>	
<a href="#">07330405</a>	H220SECI BRAKE Hamel, MN
<a href="#">MXP32P SN SM1200.000 FM2 TC2 TK3 AH2</a>	GLISSIÈRE PNEUMATIQUE, COURSE DE 1200 MM
<a href="#">MXP32P SN SM610.000 FM2 TK2 SH1</a>	TOBOGGAN PNEUMATIQUE
<a href="#">34150988</a>	
<a href="#">0732-0000</a>	Frein simple M10 S
<a href="#">0732-0001</a>	Frein simple M10SF
<a href="#">RKBC210 SK12.000</a>	KIT DE RÉPARATION
<a href="#">0125-0100</a>	
<a href="#">07050001</a>	
<a href="#">11566</a>	
<a href="#">0610-1082</a>	
<a href="#">45209065</a>	kit d'étanchéité
<a href="#">02300400</a>	
<a href="#">RKCC15 SK45.275</a>	
<a href="#">05120004</a>	
<a href="#">RKCCM25 SK80.375</a>	
<a href="#">ERD15 SN02 SM50.0 LMI STI Ge</a>	0 M 0 0 0 t5











Produit	Description
<a href="#">BC215 SK32.000 MDR TT2</a>	
<a href="#">0733-0120</a>	
<a href="#">ERD15 BNM05 SM101.600 LMI ST1 YM185001</a>	
<a href="#">BC215 GP SM1400.000 RT2 FM2 FL</a>	
<a href="#">2750-1431</a>	
<a href="#">1150-9029</a>	kit
<a href="#">10020294 SK 20.375</a>	
<a href="#">B3S15 BN05 SK12 LMI YM115014 TS2</a>	
<a href="#">36009086</a>	Interrupteur, fil de 5 m
<a href="#">CACCC30 SK21.7</a>	
<a href="#">BC210 SK44.000</a>	
<a href="#">07220001</a>	
<a href="#">0226-0460</a>	
<a href="#">0209-0200</a>	
<a href="#">0210-0200</a>	
<a href="#">Repair kit for SAM15 SK6.000 HG RM2</a>	
<a href="#">Steel cable for SAM15 SK6.000 HG RM2</a>	
<a href="#">O-rings for SAM15 SK6.000 HG RM2</a>	
<a href="#">2833-0042</a>	
<a href="#">0733-0000</a>	
<a href="#">2733-9244</a>	KIT
<a href="#">RKBC215 SK16.000</a>	
<a href="#">B3S15 SN02 SK30.000 LMI TS2</a>	
<a href="#">RKBC210 SM600.000</a>	
<a href="#">RKBC210 SK29.622</a>	
<a href="#">RSA24 BN02 SM125.000 LMI ST1 AMV2D2B1 MP2 MET CR53 TK2</a>	
<a href="#">RKCCV25 SK47.250 Serial #: J000370316-001</a>	
<a href="#">1004-9301</a>	
<a href="#">1019-9045</a>	
<a href="#">10020047 SK23.622</a>	cylindre pneumatique
<a href="#">2844-0226</a>	
<a href="#">0745-003</a>	
<a href="#">0728-0000</a>	
<a href="#">0778-0003</a>	frein hydraulique
<a href="#">BC210 GP SM530.000</a>	
<a href="#">10141052</a>	Arbre
<a href="#">1004-9302</a>	TÊTE AVEC TREUIL
<a href="#">1004-1279</a>	
<a href="#">BC220 NP SK22.000 RT3</a>	
<a href="#">RKBC220 SK22.000</a>	
<a href="#">P10SB</a>	
<a href="#">RKCC20 SK165.710</a>	